




CPL-5211-06-TNC-79

| | |
|-------------------|---|
| Nomor bagian: | CPL-5211-06-TNC-79 |
| Pabrikan / Merek: | Bel |
| Deskripsi Produk | RF DIR COUPLER 1GHZ-2GHZ |
| Lembar data: |  CPL-5211-06-TNC-79.pdf |
| Status RoHs |  Tidak mengandung timah / RoHS |
| Kondisi stok | 3933 pcs stock |
| Kirim Dari | Hongkong |
| Cara pengiriman | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |

PERMINTAAN KUTIPAN

Gambar bisa berupa representasi. Lihat spesifikasi untuk detail produk.













Spesifikasi CPL-5211-06-TNC-79

| | |
|--------------------------------------|--|
| NOMOR BAGIAN | CPL-5211-06-TNC-79 |
| PABRIKAN | Bel |
| DESKRIPSI | RF DIR COUPLER 1GHZ-2GHZ |
| MEMIMPIN STATUS BEBAS / STATUS ROHS | Tidak mengandung timah / RoHS |
| JUMLAH YANG TERSEDIA | 3933 pcs |
| LEMBARAN DATA |  CPL-5211-06-TNC-79.pdf |
| PAKET PERANGKAT PEMASOK | - |
| SERI | - |
| MENGEMBALIKAN KERUGIAN | - |
| LISTRİK - MAX | 50W |
| PENGEMASAN | Bulk |
| PAKET / CASE | TNC In-Line Module |
| MOISTURE SENSITIVITY LEVEL (MSL) | 1 (Unlimited) |
| STATUS GRATIS MEMIMPIN / STATUS ROHS | Contains lead / RoHS non-compliant |
| ISOLASI | - |
| PENYISIPAN RUGI | 0.2dB |
| FREKUENSI | 1GHz ~ 2GHz |
| DETIL DESKRIPSI | RF Directional Coupler 1GHz ~ 2GHz 6dB ± 1dB 50W TNC In-Line Module |
| COUPLING FACTOR | 6dB ± 1dB |
| COUPLER JENIS | Standard |
| APLIKASI | - |

Tag terkait

| | | |
|---|---|---|
| Bel CPL-5211-06-TNC-79 | Distributor CPL-5211-06-TNC-79 | Pemasok CPL-5211-06-TNC-79 |
| Harga CPL-5211-06-TNC-79 | Gambar CPL-5211-06-TNC-79 | Gambar CPL-5211-06-TNC-79 |
| Lembar Data PDF CPL-5211-06-TNC-79 | CPL-5211-06-TNC-79 Unduh Lembar Data | Lembar Data CPL-5211-06-TNC-79 |
| Stok CPL-5211-06-TNC-79 | Beli CPL-5211-06-TNC-79 | Beli Bel CPL-5211-06-TNC-79 |
| Bel CPL-5211-06-TNC-79 | Pemasok Bel | Distributor Bel |
| Bel CPL-5211-06-TNC-79 | Cinch Connectivity Solutions CPL-5211-06-TNC-79 | Cinch Connectivity Solutions AIM-Cambridge CPL-5211-06-TNC-79 |
| Cinch Connectivity Solutions Johnson CPL-5211-06-TNC-79 | Cinch Connectivity Solutions Midwest Microwave CPL-5211-06-TNC-79 | Cinch Connectivity Solutions Semflex CPL-5211-06-TNC-79 |
| Cinch Connectivity Solutions Trompeter CPL-5211-06-TNC-79 | Cinch Connectivity Solutions Vitelec CPL-5211-06-TNC-79 | |

Produk-produk terkait

| | |
|---|--|
|  <p>CPL-5211-06-SMA-79 Produsen: Bel Deskripsi: RF DIR COUPLER 1GHZ-2GHZ Persediaan: 5390 pcs</p> <p>RFQ</p> |  <p>CPL-5210-30-SMA-79 Produsen: Bel Deskripsi: RF DIR COUPLER 500MHZ-1GHZ Persediaan: 6763 pcs</p> <p>RFQ</p> |
|  <p>CPL-5211-10-TNC-79 Produsen: Bel Deskripsi: RF DIR COUPLER 1GHZ-2GHZ Persediaan: 5610 pcs</p> <p>RFQ</p> |  <p>CPL-5211-10-SMA-79 Produsen: Bel Deskripsi: RF DIR COUPLER 1GHZ-2GHZ Persediaan: 4919 pcs</p> <p>RFQ</p> |
|  <p>CPL-5210-30-TNC-79 Produsen: Bel Deskripsi: RF DIR COUPLER 500MHZ-1GHZ Persediaan: 6095 pcs</p> <p>RFQ</p> |  <p>CPL-5210-20-TNC-79 Produsen: Bel Deskripsi: RF DIR COUPLER 500MHZ-1GHZ Persediaan: 3933 pcs</p> <p>RFQ</p> |
|  <p>CPL-5211-06-NNN-79 Produsen: Bel Deskripsi: RF DIR COUPLER 1GHZ-2GHZ Persediaan: 6939 pcs</p> <p>RFQ</p> |  <p>CPL-5211-20-NNN-79 Produsen: Bel Deskripsi: RF DIR COUPLER 1GHZ-2GHZ Persediaan: 6411 pcs</p> <p>RFQ</p> |
|  <p>CPL-5210-30-NNN-79 Produsen: Bel Deskripsi: RF DIR COUPLER 500MHZ-1GHZ Persediaan: 6088 pcs</p> <p>RFQ</p> |  <p>CPL-5211-10-NNN-79 Produsen: Bel Deskripsi: RF DIR COUPLER 1GHZ-2GHZ Persediaan: 6141 pcs</p> <p>RFQ</p> |
|  <p>CPL-5211-20-SMA-79 Produsen: Bel Deskripsi: RF DIR COUPLER 1GHZ-2GHZ Persediaan: 5524 pcs</p> <p>RFQ</p> |  <p>CPL-5211-20-TNC-79 Produsen: Bel Deskripsi: RF DIR COUPLER 1GHZ-2GHZ Persediaan: 6783 pcs</p> <p>RFQ</p> |