





AVX Corporation


CP0805B1890AWTR

Nomor bagian:	CP0805B1890AWTR
Pabrikan / Merek:	AVX Corporation
Deskripsi Produk	RF DIR COUPLER 1.88-1.9GHZ 0805
Lembar data:	 CP0805B1890AWTR.pdf
Status RoHs	 Tidak mengandung timah / RoHS
Kondisi stok	307146 pcs stock
Kirim Dari	Hongkong
Cara pengiriman	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

PERMINTAAN KUTIPAN

Gambar bisa berupa representasi. Lihat spesifikasi untuk detail produk.













Spesifikasi CP0805B1890AWTR

NOMOR BAGIAN	CP0805B1890AWTR
PABRIKAN	AVX Corporation
DESKRIPSI	RF DIR COUPLER 1.88-1.9GHZ 0805
MEMIMPIN STATUS BEBAS / STATUS ROHS	Tidak mengandung timah / RoHS
JUMLAH YANG TERSEDIA	307146 pcs
LEMBARAN DATA	 CP0805B1890AWTR.pdf
PAKET PERANGKAT PEMASOK	0805
SERI	-
MENGEMBALIKAN KERUGIAN	-25dB
LISTRİK - MAX	3W
PENGEMASAN	Tape & Reel (TR)
PAKET / CASE	0805 (2012 Metric)
MOISTURE SENSITIVITY LEVEL (MSL)	1 (Unlimited)
STATUS GRATIS MEMIMPIN / STATUS ROHS	Contains lead / RoHS non-compliant
ISOLASI	-25dB
PENYISIPAN RUGI	0.3dB
FREKUENSI	1.88GHz ~ 1.9GHz
DETIL DESKRIPSI	RF Directional Coupler DECT 1.88GHz ~ 1.9GHz 15 ± 1dB 3W 0805 (2012 Metric)
COUPLING FACTOR	15 ± 1dB
COUPLER JENIS	Standard
APLIKASI	DECT

Tag terkait

AVX Corporation CP0805B1890AWTR	Distributor CP0805B1890AWTR	Pemasok CP0805B1890AWTR
Harga CP0805B1890AWTR	Gambar CP0805B1890AWTR	Gambar CP0805B1890AWTR
Lembar Data PDF CP0805B1890AWTR	CP0805B1890AWTR Unduh Lembar Data	Lembar Data CP0805B1890AWTR
Stok CP0805B1890AWTR	Beli CP0805B1890AWTR	Beli AVX Corporation CP0805B1890AWTR
AVX Corporation CP0805B1890AWTR	Pemasok AVX Corporation	Distributor AVX Corporation
AVX Corporation CP0805B1890AWTR	AVX Corporation [MIL] CP0805B1890AWTR	

Produk-produk terkait

 <p>CP0805B1907AWTR Produsen: AVX Corporation Deskripsi: RF DIR COUPLR 1.895-1.92GHZ 0805 Persediaan: 275429 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>CP0805B1842CWTR Produsen: AVX Corporation Deskripsi: RF DIR COUPLR 1.805-1.88GHZ 0805 Persediaan: 244149 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>CP0805B1880BWTR Produsen: AVX Corporation Deskripsi: RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0805 Persediaan: 306200 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>CP0805B1916CWTR Produsen: AVX Corporation Deskripsi: RF DIR COUPLER 1.916GHZ 0805 Persediaan: 277806 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>CP0805B1842BWTR Produsen: AVX Corporation Deskripsi: RF DIR COUPLR 1.805-1.88GHZ 0805 Persediaan: 303740 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>CP0805B1890CWTR Produsen: AVX Corporation Deskripsi: RF DIR COUPLER 1.88-1.9GHZ 0805 Persediaan: 236269 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>CP0805B1890BWTR Produsen: AVX Corporation Deskripsi: RF DIR COUPLER 1.88-1.9GHZ 0805 Persediaan: 286791 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>CP0805B1880AWTR Produsen: AVX Corporation Deskripsi: RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0805 Persediaan: 252234 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>CP0805B1907BWTR Produsen: AVX Corporation Deskripsi: RF DIR COUPLR 1.895-1.92GHZ 0805 Persediaan: 292009 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>CP0805B1842AWTR Produsen: AVX Corporation Deskripsi: RF DIR COUPLR 1.805-1.88GHZ 0805 Persediaan: 242457 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>CP0805B1880CWTR Produsen: AVX Corporation Deskripsi: RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0805 Persediaan: 254080 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>CP0805B1950CWTR Produsen: AVX Corporation Deskripsi: RF DIR COUPLER 1.95GHZ 0805 Persediaan: 311049 pcs</p> <p>RFQ</p>