



TDK Corporation

HHM1732B1

Nomor bagian:	HHM1732B1
Pabrikan / Merek:	TDK Corporation
Deskripsi Produk:	BALUN 4.9GHZ-5.95GHZ 50/100 0603
Lembar data:	HHM1732B1.pdf
Status RoHs:	Bebas timah / Sesuai RoHS
Kondisi stok:	273182 pcs stock
Kirim Dari:	Hongkong
Cara pengiriman:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

PERMINTAAN KUTIPAN

Gambar bisa berupa representasi. Lihat spesifikasi untuk detail produk.

Spesifikasi HHM1732B1

NOMOR BAGIAN	HHM1732B1
PABRIKAN	TDK Corporation
DESKRIPSI	BALUN 4.9GHZ-5.95GHZ 50/100 0603
MEMIMPIN STATUS BEBAS / STATUS ROHS	Bebas timah / Sesuai RoHS
JUMLAH YANG TERSEDIA	273182 pcs
LEMBARAN DATA	HHM1732B1.pdf
SERI	HHM
KEMBALI RUGI (MIN)	10dB
TAHAP PERBEDAAN	180° ±10°
PENGEMASAN	Tape & Reel (TR)
PAKET / CASE	0603 (1608 Metric)
NAMA LAIN	445-3247-2
MOUNT JENIS	Surface Mount
MOISTURE SENSITIVITY LEVEL (MSL)	1 (Unlimited)
STATUS GRATIS MEMIMPIN / STATUS ROHS	Lead free / RoHS Compliant
PENYISIPAN RUGI (MAX)	1.0dB
IMPEDANSI - TIDAK SEIMBANG / SEIMBANG	50 / 100 Ohm
RENTANG FREKUENSI	4.9GHz ~ 5.95GHz
DETIL DESKRIPSI	RF Balun 4.9GHz ~ 5.95GHz 50 / 100 Ohm 0603 (1608 Metric)

Tag terkait

TDK Corporation HHM1732B1	Distributor HHM1732B1	Pemasok HHM1732B1
Harga HHM1732B1	Gambar HHM1732B1	Gambar HHM1732B1
Lembar Data PDF HHM1732B1	HHM1732B1 Unduh Lembar Data	Lembar Data HHM1732B1
Stok HHM1732B1	Beli HHM1732B1	Beli TDK Corporation HHM1732B1
TDK Corporation HHM1732B1	Pemasok TDK Corporation	Distributor TDK Corporation
TDK Corporation HHM1732B1		

Produk-produk terkait

<p>HHM17166A1 Produsen: TDK Corporation Deskripsi: BALUN 1.9GHZ-2.3GHZ 50/50 0603 Persediaan: 247743 pcs RFQ</p>	<p>HHM1726N1 Produsen: TDK Corporation Deskripsi: BALUN 824MHZ-915MHZ 50/100 0603 Persediaan: 769871 pcs RFQ</p>
<p>HHM1775D1 Produsen: TDK Corporation Deskripsi: BALUN 3.1GHZ-4.9GHZ 50/100 0805 Persediaan: 261546 pcs RFQ</p>	<p>HHM1727D1 Produsen: TDK Corporation Deskripsi: BALUN 3.3GHZ-3.9GHZ 50/50 0603 Persediaan: 238503 pcs RFQ</p>
<p>HHM1763B2 Produsen: TDK Corporation Deskripsi: BALUN 880MHZ-960MHZ 50/150 0603 Persediaan: 72443 pcs RFQ</p>	<p>HHM1733B1 Produsen: TDK Corporation Deskripsi: BALUN 4.9GHZ-5.95GHZ 50/50 0603 Persediaan: 144005 pcs RFQ</p>
<p>HHM1726P1 Produsen: TDK Corporation Deskripsi: BALUN 880MHZ-960MHZ 50/100 0603 Persediaan: 981103 pcs RFQ</p>	<p>HHM1752A2 Produsen: TDK Corporation Deskripsi: BALUN 4.9GHZ-5.95GHZ 50/200 0603 Persediaan: 115644 pcs RFQ</p>
<p>HHM17168B1 Produsen: TDK Corporation Deskripsi: BALUN 3.4GHZ-3.8GHZ 50/50 0603 Persediaan: 227544 pcs RFQ</p>	<p>HHM1776B2 Produsen: TDK Corporation Deskripsi: BALUN 824MHZ-894MHZ 50/50 0603 Persediaan: 57084 pcs RFQ</p>
<p>HHM1731F1 Produsen: TDK Corporation Deskripsi: BALUN 1.71-1.88GHZ 50/200 0603 Persediaan: 821085 pcs RFQ</p>	<p>HHM1749S1 Produsen: TDK Corporation Deskripsi: BALUN 1.71-1.99GHZ 50/100 0603 Persediaan: 800377 pcs RFQ</p>

