




2450BL07A0100T

Nomor bagian:	2450BL07A0100T
Pabrikan / Merek:	Johanson Technology
Deskripsi Produk	BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/100 0402
Lembar data:	 2450BL07A0100T.pdf
Status RoHS	 Bebas timah / Sesuai RoHS
Kondisi stok	6085 pcs stock
Kirim Dari	Hongkong
Cara pengiriman	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

[PERMINTAAN KUTIPAN](#)

Gambar bisa berupa representasi. Lihat spesifikasi untuk detail produk.








Spesifikasi 2450BL07A0100T

NOMOR BAGIAN	2450BL07A0100T
PABRIKAN	Johanson Technology
DESKRIPSI	BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/100 0402
MEMIMPIN STATUS BEBAS / STATUS ROHS	Bebas timah / Sesuai RoHS
JUMLAH YANG TERSEDIA	6085 pcs
LEMBARAN DATA	 2450BL07A0100T.pdf
SERI	-
KEMBALI RUGI (MIN)	9.5dB
TAHAP PERBEDAAN	180° ±10°
PENGEMASAN	Tape & Reel (TR)
PAKET / CASE	0402 (1005 Metric), 4 PC Pad
MOUNT JENIS	Surface Mount
MOISTURE SENSITIVITY LEVEL (MSL)	1 (Unlimited)
STATUS GRATIS MEMIMPIN / STATUS ROHS	Lead free / RoHS Compliant
PENYISIPAN RUGI (MAX)	1.3dB
IMPEDANSI - TIDAK SEIMBANG / SEIMBANG	50 / 100 Ohm
RENTANG FREKUENSI	2.4GHz ~ 2.5GHz
DETIL DESKRIPSI	RF Balun 2.4GHz ~ 2.5GHz 50 / 100 Ohm 0402 (1005 Metric), 4 PC Pad

Tag terkait

Johanson Technology 2450BL07A0100T	Distributor 2450BL07A0100T	Pemasok 2450BL07A0100T
Harga 2450BL07A0100T	Gambar 2450BL07A0100T	Gambar 2450BL07A0100T
Lembar Data PDF 2450BL07A0100T	2450BL07A0100T Unduh Lembar Data	Lembar Data 2450BL07A0100T
Stok 2450BL07A0100T	Beli 2450BL07A0100T	Beli Johanson Technology 2450BL07A0100T
Johanson Technology 2450BL07A0100T	Pemasok Johanson Technology	Distributor Johanson Technology
Johanson Technology 2450BL07A0100T	Johanson 2450BL07A0100T	Johanson Technology Inc. 2450BL07A0100T

Produk-produk terkait

 <p>2450AT44A100E Produsen: Johanson Technology Deskripsi: RF ANT 2.4GHZ CHIP SOLDER SMD Persediaan: 3720 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>2450AT45A100E Produsen: Johanson Technology Deskripsi: RF ANT 2.4GHZ CHIP SOLDER SMD Persediaan: 194676 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>2450BL05A0100T Produsen: Johanson Technology Deskripsi: BALUN 2.3GHZ-2.69GHZ 50/100 0202 Persediaan: 346165 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>2450AT43F0100E Produsen: Johanson Technology Deskripsi: RF ANT 2.4GHZ CHIP SOLDER SMD Persediaan: 112113 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>2450BL14C050T Produsen: Johanson Technology Deskripsi: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/50 0603 Persediaan: 148312 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>2450BL14B200T Produsen: Johanson Technology Deskripsi: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/200 0603 Persediaan: 4504 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>2450BL14B050T Produsen: Johanson Technology Deskripsi: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/50 0603 Persediaan: 2880 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>2450BL14B100 Produsen: Johanson Technology Deskripsi: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/100 0603 Persediaan: 6408 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>2450AT43H0100E Produsen: Johanson Technology Deskripsi: RF ANT 2.4GHZ CHIP SOLDER SMD Persediaan: 4372 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>2450BL14C200T Produsen: Johanson Technology Deskripsi: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/200 0603 Persediaan: 496504 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>2450BL14B100T Produsen: Johanson Technology Deskripsi: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/100 0603 Persediaan: 2801 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>2450BL07A0050T Produsen: Johanson Technology Deskripsi: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/50 0402 Persediaan: 3869 pcs</p> <p>RFQ</p>